

CONSIDERACIONES A LA HORA DE PRESUPUESTAR

DERRIBOS Y TRABAJOS PREVIOS	D215 LEVANTADO DE GRAVA Y ELEMENTOS PROPIOS DEL PEDILUVIO D216 DERRIBO DE TABIQUERÍA DE PEDILUVIO Estas dos partidas no se valoran por falta de información.
REVESTIMIENTOS PAREDES	ALIC01 ALICATADO MUSEUM Por falta de definición de modelo y acabado de alicatado, se ha considerado un precio PVP 78€/M2. ALIC202 ALICATADO ZONA INSTALACIONES Por falta de definición de marca y modelo de alicatado, se ha considerado un precio PVP 15€/M2.
REVESTIMIENTOS SUELOS	SU01 CERAMICA MUSEUM ANTIDESLIZANTE 60X120 Por falta de definición de modelo y acabado de alicatado, se ha considerado un precio PVP 24€/M2. SU02 CERAMICA DE BORDE MUSEUM ANTIDESLIZANTE 30X120 Por falta de definición de modelo y acabado de alicatado, se ha considerado un precio PVP 84€/M2. SU03 PAVIMENTO DE PVC Por falta de definición de modelo y acabado de alicatado, se ha considerado un precio PVP 20€/M2. SU04 CERAMICA INTERIOR DE PISCINA APPIANI ANTHOLOGHIA Por falta de definición de tamaño de este alicatado, se ha considerado un formato de mosaico 2,5x2,5.
FONTANERIA Y SANEAMIENTO	FONT02 MEZCLADOR TEMPORIZADO DE GROHE EMPOTRADO MODELO 36121000 DE 1/2" El subconjunto para empotrar con REF 36121000 se encuentra descatalogado, se valora el material de la marca GROHE REF 36321000 - Eurosmart Cosmopolitan T

	Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador y limitador de temperatura ajustable. FONT03 SUBCONJUNTO PARA EMPOTRAR PARA MEZCLADOR MURAL TEMPORIZADO DE GR El subconjunto para empotrar con REF 3612200 se encuentra descatalogado, se valora el material de la marca GROHE REF 36322001 - Subconjunto para empotrar Eurosmart Cosmopolitan T. SAN02 CANAL DE REJILLA COTA BAJA Esta partida incluye los siguientes elementos: - Conexión de rejillas a la red existente - Tubería de conexión entre canaletas - Instalación de canal con rejilla ACO - Canal de acero inox ACO – Ref.: 00449107 - Rejilla de acero inox ACO – Ref.: 00449125 FONT201 INSTALACIÓN FONTANERÍA JACUZZI Se valora la instalación completa del jacuzzi, incluido las máquinas de depuración y tratamiento de agua.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	011003 PCI No se valora por falta de conocer el alcance de dicho trabajo. Partida a revisar en obra.
CLIMATIZACIÓN	CLIM01 LEVANTADO, ADAPTACIÓN Y POSTERIOR RECOLOCACIÓN DE CONDUCTO No se valora por falta de conocer el alcance de dicho trabajo. Partida a revisar en obra. CLIM02 TOBERAS DE IMPULSIÓN SOBRE CONDUCTO EXISTENTE: MULTITOBERAS No se valora por falta de conocer el alcance de dicho trabajo. Partida a revisar en obra.
MOBILIARIO Y VARIOS	MOB01 BANCO REVESTIDO DE MADERA TRATADA PARA ZONA ESPERA LÚDICO Esta partida no se valora por falta de información.